

УТВЕРЖДАЮ: _____
Директор Центра «Меридиан»
Попов О.Ю.
« _____ » _____ 20__ г.

Правила при работе с радиоизмерительными приборами.

Ознакомиться с практической работой, которая будет выполняться на приборах.

Проверить заземление на всех приборах рабочего места.

Проверить сигнальные кабели.

При питании налаживаемого устройства от сети, подключить к сети через разделяющий трансформатор.

Проверить в устройстве предохранители, в случае необходимости поставить по номиналу.

Рассказать преподавателю ход работы.

После подачи напряжения на приборы, настроить приборы в необходимые диапазоны. При появлении неисправности немедленно отключить прибор и доложить преподавателю.

Подключить устройство и при помощи авометра проверить наличие предполагаемого напряжения на контрольных точках. Если это напряжение сильно отличается, включить устройство и проинструктироваться у руководителя.

При устранении всех причин, подключить на обесточенном приборе сигнальные кабели и начать работу.

Все работы, связанные с пайкой, производить на обесточенном устройстве.

По окончании работы:

- отключить устройство от сети, вынув вилку из розетки,**
- отключить сигнальные кабели,**
- выключить паяльник,**
- выключить все приборы рабочего места,**
- убрать рабочее место,**
- доложить руководителю об окончании работы.**